

0206地震台南古蹟災損

李德河

成功大學 土木工程研究所

國定古蹟

台南大天后宮



大天后宮正面



三川殿立石雕與門框及大門位移



三川殿立石雕與門框及大門位移



風樓

七鯤洋





過水廊之右牆產生裂縫



天后宮後方大雄寶殿左右廂房壁裂

國定古蹟

台南祀典武廟



祀典武廟正面





武廟

聖君德澤護臺疆

帝威儀維漢鼎

遵照環保局規定
禁放



三川殿西側右柱
位移






龍邊過水廊木柱、石柱接頭錯位



拜殿前龍邊
過水廊石柱錯位





拜殿前簷
木柱移位



左側過水廊登拜殿處基礎龜裂




拜殿龍邊
後門裂縫



正殿虎邊
後門裂縫



三川殿虎邊(西側)屋頂掉落



拜殿右壁柱位移



觀音殿拜殿右壁裂痕

直轄市定古蹟

風神廟



風神廟前接官亭牌坊



風神廟正面



風神廟鐘樓倒塌後石材堆放







風神廟
鼓樓變形





市定古蹟

鹽水八角樓



鹽水區中山路4巷1號



八角樓正面





八角樓背面



八角樓
右後面



八角樓右後壁體砌灰部份掉落





八角樓左後面二樓



八角樓左後二樓磚牆龜裂



八角樓左側登樓處



八角樓左側登樓處壁體龜裂



直轄市定古蹟

菁寮 金德興藥鋪



後壁區墨林里菁寮191號



金德興藥鋪正面





後壁區墨林里菁寮191號



正門前洗石子廊
柱基座壓裂







正門廊柱頂木斗
拱挑簷震斜變形



斗拱挑簷
龜裂變形

歷史建築

佳里北極玄天宮



佳里北極玄天宮(佳里區仁愛路300號)



三川殿屋頂剪黏掉落



三川殿屋頂剪黏掉落



三川殿吊筒龜裂



三川殿吊筒龜裂(龍邊)



三川殿吊筒龜裂(虎邊)



三川殿
左壁柱移位



三川殿
左壁柱移位

正殿
附壁柱子位移



中華消防
電話 049-2624862
傳真 04-8284228
滅火器
↓





正殿側門上壁龜裂

直轄市定古蹟

原日本勸業銀行台南支店
(土地銀行)





走廊屋頂
泥飾掉落





直轄市定古蹟

善化慶安宮



善化慶安宮正面(善化區中山路470號)







三川殿左壁短柱移位



三川殿右壁短柱移位



三川殿右壁短柱移位



廂房門柱軸剪斷



三川殿左壁山牆龜裂



剪黏掉落





三川殿樑柱接頭分離



三川殿
梁柱接頭分離