

NAR Labs 國家實驗研究院

國家地震工程研究中心

National Center for Research on Earthquake Engineering

2025-01-21嘉義地震事件 彙整報告 (Version 1.2)

國家地震工程研究中心

歐昱辰、吳俊霖、柴駿甫、姚昭智

2025-01-21

承諾·熱情·創新

版權所有© 2025 國家地震工程研究中心(NCREE)

www.ncree.narl.org.tw

災情彙整工作人員

總召集人：歐昱辰主任

主要應變作業主持人(副總召集人)：吳俊霖 副主任

備援應變作業主持人：柴駿甫 副主任

執行秘書：林祺皓

災情評估組

楊承道、黃雋彥、張毓文、陳志欣、陳世良、黃李暉

災情彙整組

洪曉慧、莊明介、李政寬、陳志賢

地球科學與大地工程組

林哲民

震災模擬組

劉季宇


報告大綱

- 1.地震資訊
- 2.強地動特性
- 3.震災早期損失評估
- 4.災情報導資料

1.地震資訊

2025.01.21 嘉義地震 M_L 6.4

- 臺灣時間2025年01月21日凌晨0時17分27秒於嘉義縣大埔鄉（嘉義縣政府東南方37.9公里）發生芮氏規模 M_L 6.4之地震，最大震度為6弱位於嘉義縣大埔，而嘉義縣番路、臺南市楠西、白河、善化、新化及高雄市甲仙皆達5弱。
- 震央位置在北緯23.23度、東經120.57度，震源深度為9.7公里。



圖說：★表震央位置，數字表示該測站震度

km
0 50 100

中央氣象署地震報告

編號：第114007號

日期：114 年 1 月 21 日

時間：0 時 17 分 27.1 秒

位置：北緯 23.23 度·東經 120.57 度

即在 嘉義縣政府東南方 37.9 公里

位於 嘉義縣大埔鄉

地震深度：9.7 公里

芮氏規模：6.4

各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）


嘉義縣大埔	6弱	臺東縣臺東市	4級	宜蘭縣宜蘭市	2級
臺南市楠西	5弱	臺中市霧峰	4級	桃園市	2級
高雄市甲仙	5弱	彰化縣彰化市	4級	新北市	2級
嘉義市	4級	澎湖縣馬公市	4級	臺北市	2級
嘉義縣太保市	4級	高雄市	3級	基隆市	1級
雲林縣草嶺	4級	臺中市	3級	連江縣馬祖	1級
臺南市	4級	苗栗縣鯉魚潭	3級		
臺東縣利稻	4級	花蓮縣花蓮市	3級		
南投縣玉山	4級	宜蘭縣南山	3級		
雲林縣斗六市	4級	新竹縣五峰	3級		
屏東縣三地門	4級	苗栗縣苗栗市	3級		
屏東縣屏東市	4級	新竹市	2級		
花蓮縣富里	4級	桃園市三光	2級		
彰化縣大城	4級	新竹縣竹北市	2級		
南投縣南投市	4級	新北市三峽	2級		

本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。


（中央氣象署）

震源機制解


- USGS 所公佈之震源機制解算結果 (W-phase and Centroid Moment Tensor)，顯示此次地震震源破裂形式接近南北走向屬**逆斷層型態**，Mw為6.03，震源深度為11.5km。臺灣區域快速解RMT與AutoBATS提供相近的機制解。截至台灣時間1月21日8:00分為止，IRIS、及GCMT並未提供震源機制解計算。



(USGS)




(RMT)



(AutoBATS)

餘震活動

- 截至1月21日8時30分，氣象局發佈相關之已編號餘震事件為13筆，並收錄40筆小區域餘震事件，其中包括規模為 $M_L 5.2$ ，此餘震引致之最大震度為4級。



地震規模: 3.7

016

4級

01/21 01:42 NEW

看更多 +

地點: 臺南市政府東北東方46.5公里
(位於臺南市南化區)

深度: 11.1km

地震規模: 5.2



小區域

2級

01/21 01:34 NEW

看更多 +

地點: 臺南市政府東北東方41.6公里
(位於臺南市南化區)

深度: 12.5km

地震規模: 3.8



小區域

2級

01/21 01:31 NEW

看更多 +

地點: 臺南市政府東北東方42.2公里
(位於臺南市楠西區)

深度: 11km

地震規模: 4.0



小區域

2級

01/21 01:31 NEW

看更多 +

地點: 臺南市政府東北東方43.0公里
(位於臺南市南化區)

深度: 12.3km

地震規模: 3.5




(中央氣象署)

等震度圖


中央氣象局新制地震震度分級表(109年1月1日起)

震度	0級	1級	2級	3級	4級	5弱	5強	6弱	6強	7級
加速度 cm/sec ²		0.8	2.5	8.0	25	80				
速度 cm/sec						15	30	50	80	140

(速度劃分, 已考慮加速度實際之影響)





震度




PGA

0.3s Sa



PGV

1s Sa



(中央氣象署)


(臺灣地震動分佈評估系統)

近震源地震站即時波形

大埔 (WTP) 震度：6弱

地震資訊
發震時間：2025/01/21 00:17:27
震央位置：東經120.57度，北緯23.23度
深度：9.7公里，芮氏規模：6.4


測站資訊
波線起始時間：2025/01/21 00:17:10
測站位置：東經120.62度，北緯23.24度
震央距：5.54公里，反方位角：255.17度



番路 (WCKO) 震度：5弱

地震資訊
發震時間：2025/01/21 00:17:27
震央位置：東經120.57度，北緯23.23度
深度：9.7公里，芮氏規模：6.4


測站資訊
波線起始時間：2025/01/21 00:17:10
測站位置：東經120.60度，北緯23.44度
震央距：23.26公里，反方位角：188.77度



甲仙 (SGS) 震度：5弱

地震資訊
發震時間：2025/01/21 00:17:27
震央位置：東經120.57度，北緯23.23度
深度：9.7公里，芮氏規模：6.4


測站資訊
波線起始時間：2025/01/21 00:17:10
測站位置：東經120.59度，北緯23.08度
震央距：16.81公里，反方位角：352.72度



新化 (SHH) 震度：5弱

地震資訊
發震時間：2025/01/21 00:17:27
震央位置：東經120.57度，北緯23.23度
深度：9.7公里，芮氏規模：6.4

測站資訊
波線起始時間：2025/01/21 00:17:10
測站位置：東經120.35度，北緯23.02度
震央距：32.51公里，反方位角：44.4度



(中央氣象署)

台灣即時地震科學資訊系統
Taiwan Earthquake Scientific Information System

首頁 地震回顧

使用說明 | 資料

2025-01-20T16:17:27 (UTC)
緯度: 23.231° 經度: 120.57°
深度: 9.7 公里
M_L: 6.4
UTC UTC+8

即時地震資訊

- ☒ 震源機制解
- ☐ BATS測站
- ☐ CWA加速度圖
- ☐ P-Alert加速度圖
- ☐ P-Alert測站
- ☐ 地震序列活動


背景資訊

- ☒ 活動斷層
- ☐ 地質圖
- ☐ 背景地震活動
- ☐ 震間變形

六甲斷層
第一類活動斷層 (推測或隱伏的部分)
[相關連結](#)

彰雲高沿海保護區
北門沿海保護區
關山野生動物重要棲息環境

Leaflet | OpenStreetMap contributors



(中央地質調查所特刊，2007)

2. 強地動特性

臺灣地震動分布評估系統

<https://seaport.ncree.org/smap/>




結合中央氣象署與本中心之實測地震觀測數據，以全自動化高精度地震動推估技術，於地震後立即評估臺灣全島之地震動強度分佈（二水平向幾何平均）

0121 M_L 6.4、Depth 9.7 km

0.3秒Sa

1.0秒Sa

最大地表速度





國震中心

0121 M_L 6.4、Depth 9.7 km


NAK Labs

臺灣地震動分布評估系統


<https://seaport.ncree.org/smap/>




南部地區近震源區域
之地震動分布
(二水平向幾何平均)



鄰近震源測站之地震歷時



鄰近震源測站之觀測反應譜 與規範反應譜




具脈衝型速度波的地震歷時

- 根據Shahi and Baker (2014)之速度脈衝辨識方法，中央氣象署TSMIP於近震源區域的兩個測站紀錄辨識出**具速度脈衝**特徵，其位置位於南化水庫西側約5至8公里處、週期 T_p 都約為**0.9s**。

0121M_L 6.4 earthquake – CHY062

PGV= 37.5 cm/s; T_p = 0.924s


Direction: S80.4°W



0121M_L 6.4 earthquake – CHY142

PGV= 33.4 cm/s; T_p = 0.882s


Direction: S65.7°W



3. 震災早期損失評估


第一階段（震後0~2hr）

推估各地地表最大加速度 (00:17 芮氏規模6.4)



PGA區間 下限 (g)	PGA區間 上限 (g)	警戒村 里數
0	0.008	0
0.008	0.025	0
0.025	0.08	611
0.08	0.14	1232
0.14	0.2	86
0.2	0.25	26
0.25	0.3	18
0.3	0.35	7
0.35	0.4	0
0.4	0.5	0
0.5	0.6	0
0.6	0.7	0

推估鄉鎮區全半倒棟數(00:17芮氏規模6.4)



縣市	全半倒棟數推估			
	低樓層	中高樓層	高樓層	合計
台南市	13	12	1	26
高雄市	8	2	0	10
嘉義市	1	0	0	1
總計	22	14	1	37

縣市	鄉鎮	全半倒棟數推估			
		低樓層	中高樓層	高樓層	合計
台南市	新營區	1	3	0	4
	新化區	1	2	0	3
	新市區	1	2	0	3
高雄市	杉林區	3	0	0	3
	美濃區	1	1	0	2
	甲仙區	2	0	0	2

推估建物人員傷亡 (00:17芮氏規模6.4)

縣市	人員傷亡推估		
	重傷	死亡	傷亡合
台南縣	1	1	2
高雄市	1	0	1
總計	2	1	3

縣市	鄉鎮	人員傷亡推估		
		重傷	死亡	傷亡合
台南縣	新營區	1	1	2

4. 災情報導資料

平面及電子媒體的災情資料



1964年白河大地震震央在北緯23.2度、東經120.6度；今晨的嘉義大埔鄉震央則是北緯23.23度、東經120.57度，兩起震央幾乎完全重疊。



中正大學地球與環境科學系專任教授溫怡瑛表示，這次震源深度只有9.7公里，搖晃非常明顯，附近有口宵里斷層、北邊有觸口斷層，必須要進一步分析才能研判是否與這些斷層有關係。而這次主震位置與白河大地震位置接近，是否有相關要進一步分析才能得知。

平面及電子媒體的災情資料


嘉義縣大埔鄉今日(1/21)凌晨0時17分，發生規模6.4極淺層地震，震央震度達到6弱，台南市楠西區災情慘重。**地方政府宣布，台南市楠西區和嘉義縣大埔鄉今日停止上班上課。**



台南市楠西區民族路157巷一間平房被震垮。


資料來源: <https://www.ctwant.com>

[原文連結](#)



台南市楠西區中興路63巷整排的透天厝民宅磁磚被地震震垮

平面及電子媒體的災情資料



台南楠西區除了民族路民宅倒塌有人受傷，仁愛路也有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水。



2025-01-21 03:37 聯合報

資料來源: [聯合新聞網](#) [原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

台南楠西區有10多戶民房被震損，一度造成11人受困，
有人3送醫，所幸都無生命危險。

[資料來源:三立新聞網](#)



平面及電子媒體的災情資料

- 台南玉井區仁愛街1棟華廈(玉井文化大廈)，震後梁柱混凝土結構剝落、鋼筋裸露，警衛室牆壁也嚴重毀損。
- 消防人員緊急撤離6樓共30戶居民，玉井區公所宣布玉井國中開設收容中心。



平面及電子媒體的災情資料

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

2025-01-21 09:27 聯合新聞網／綜合報導

+ 地震 ▾



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南市楠西區許多民宅倒塌龜裂，屋內物品散落一地，許多民眾徹夜不睡也不敢進家門。記者劉學聖／攝影



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南市楠西區許多民宅屋內牆壁嚴重龜裂，屋內物品散落一地，許多民眾徹夜不睡也不敢進家門。記者劉學聖／攝影

平面及電子媒體的災情資料

- 中央社([出版台灣時間：2025/1/21 03:54 \(1/21 09:12 更新 \)](#)):

嘉義地震規模6.4 台南市楠西區影響嚴重1/21停班停課

2025/1/21 03:54 (1/21 09:12 更新)



21日凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區受影響嚴重，多戶民宅受損，市府決定楠西區21日停班停課1天。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日

今天凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區受影響嚴重，台南市長黃偉哲前往楠西區慰問居民並了解災情後，宣布**楠西區今天停止上班上課1天**，讓居民有時間整理家園。

嘉義縣政府表示，大埔鄉因地震導致道路受損無法通行，且區域內水電供應中斷，而影響上班上課安全，**大埔鄉1月21日停止上班、停止上課**。

資料來源: <https://www.cna.com.tw/>

[原文網址](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 中央社(出版台灣時間：2025/1/21 03:33 (1/21 09:12 更新)):

地震後台南楠西平房倒塌多戶受災 4人輕傷送醫

2025/1/21 03:33 (1/21 09:12 更新)



台南市楠西區一處平房住宅區21日凌晨地震後，共有約10多戶出現房屋倒塌等災損。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日

台南地區今天凌晨連續多次有感地震，楠西區一處平房式住宅區約10多戶出現房屋災損。消防人員初步統計約有10多戶平房出現天花板掉落及圍牆倒塌、龜裂等災損，且有民眾受傷受困，陸續從情況較嚴重的6戶中協助撤出11人，其中4人身上有擦挫傷，安排救護車送醫，其餘民眾則暫時留在現場附近戶外地區。

資料來源：<https://www.cna.com.tw/>

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 聯合報(出版台灣時間：2025/1/21 09:21):

影／6.4強震餘震不斷 台南楠西區災情慘

2025-01-21 09:21 攝影中心／記者劉學聖／即時報導



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

資料來源: <https://udn.com/news/>

[原文連結](#)

台南楠西區有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水，有許多民宅門窗及牆壁都有嚴重龜裂現象。




0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

平面及電子媒體的災情資料



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區一家超商天花板管線散落，依然持續營業。記者劉學聖／攝影



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影



0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

資料來源: <https://udn.com/news/>
[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料



受到地震擠壓，高雄大寮路589號前因地震，
水管破裂，路面破裂凸起

資料來源:[三立新聞網](#)

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

高雄甲仙「台29臨11線便道」大量落石！道路無法通行



受地震影響，南區養護工程分局在（21日）凌晨2時19分，發出公告，台29臨11線便道7.5K邊坡大量落石，造成道路阻斷無法通行



資料來源:三立新聞網

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

嘉義及台南等地陸續傳出災情，其中嘉義西興村三腳石發生道路坍方，滾滾落石掉在路面，導致道路無法通行。




消防隊人員說，目前已有公所人員協助搶通，至於當地其他災情，傳出有水管破裂以及零星用戶停電，而截至目前餘震不斷，明顯的至少有5至6次。

資料來源:中天新聞網

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料



- 台南市玉井區台3線371K+516處竹圍橋（新橋），地面就出現超大裂痕，甚至出現高低落差。
- 公路局指出，由於震後伸縮縫路面高低落差，民眾非必要請勿行經，替代道路可走舊竹圍橋，目前恢復時間未定。公路局也表示，重點監控路段計台3線、台18線、台20線、台29線等路段，屬震後通行風險路段，提醒請用路人注意路況行駛。

資料來源:中時新聞網
[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料



台東縣海端鄉台20線172K邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行。（圖／翻攝自南區養護工程分局）



高雄市甲仙區台29臨11線便道7.5K邊坡大量落石。（圖／翻攝自南區養護工程分局）

高雄市甲仙區台29臨11線便道7.5K處，以及台東縣海端鄉台20線172K處出現道路災阻，另外台南市玉井區台3線371K+516處（竹圍橋），震後伸縮縫路面破裂，出現高低落差

資料來源:TVBS新聞網

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 中央社(出版台灣時間：2025/1/21 08:39 (1/21 09:17 更新)):


嘉義6.4地震災情彙整 大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷

2025/1/21 08:39 (1/21 09:17 更新)



嘉義縣大埔鄉與台南市楠西區相鄰的西興村出入道路中斷，消防人員欲通行受阻。(嘉義縣消防局提供) 中央社記者黃國芳傳真 114年1月21日

- 嘉義縣大埔鄉西興村進入大埔水庫第8鄰聚落的主要產業道路中斷，約50位村民受困，無人受傷。
- 嘉義縣大埔鄉部分住家牆壁嚴重龜裂。
- 嘉義市一住宅電線走火冒煙、一工廠火警。



資料來源<https://www.cna.com.tw/>
[原文網址](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 聯合報([出版台灣時間：2025/1/21 03:26](#)):

嘉義縣大埔鄉傳地震災情 1月21日停止上班、停止上課

2025-01-21 03:26 聯合報／記者黃于凡／嘉義即時報導

+ 地震



嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生規模6.4大地震，西興村傳出圍牆倒塌、道路坍方中斷。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣大埔鄉西興村今天清晨傳出圍牆倒塌、路面高低不平，台3線346.9公里處有大面積山體滑動，通往三角石道路暫時無法通行，以及前往曾文水庫大霸有落石在路面無法通行。



嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生規模6.4大地震，西興村聯外道路中斷約50人受困。記者黃于凡／翻攝



資料來源: <https://udn.com/news/>
[原文網址](#)

平面及電子媒體的災情資料



台南市楠西區玄空法寺」傳出至少3座神像被震倒，被摔得四分五裂。

資料來源:三立新聞網

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 聯合報([出版台灣時間：2025/1/21 08:12](#)):


6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業

2025-01-21 08:12 聯合報／記者周宗禎／台南即時報導

+ 地震



台南強震民眾嚇到露宿街頭甚至搭起帳篷。記者周宗禎／攝影



資料來源: <https://udn.com/news/>
[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

- 聯合報([出版台灣時間：2025/1/21 08:36](#)):

強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

2025-01-21 08:36 聯合報／記者周宗誠／台南即時報導

+ 地震



今日凌晨強震，台積電中科及南科廠務人員已在第一時疏散，實際影響有待進一步清點。圖為台積電南科廠。路透

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，**台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機**，**聯電、群創等大廠也都停機**。南科管理局表示，稍早詢問園區廠商都回覆因狀況複雜，還在設法搶救復機，目前還無法掌握恢復狀況與損失程度，可能廠商在處理完成後會發布重大訊息說明。

管理局表示，雖然這次地震對園區廠商造成全面影響，但到目前為止並沒有發生因地震造成任何廠區火災與電力系統失效、供水管線受損等園區公共設施例的「衍生性災情」，顯示南科基礎建設相當完善，已經是「不幸中的大幸」。

資料來源：<https://udn.com/news/>

[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

Sign In

World / Asia

A magnitude 6 earthquake hits southern Taiwan, leaving 15 people with minor injuries

Story by the Associated Press

🕒 1 minute read · Published 9:11 PM EST, Mon January 20, 2025



© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map

Taipei, Taiwan (AP) — An earthquake with a preliminary magnitude of six struck southern Taiwan early Tuesday, according to the US Geological Survey, leaving 15 people with minor injuries.

The quake hit at 12:17 a.m. local time (1600 GMT Monday), with its epicenter 12 kilometers (7 miles) north of Yujing at a preliminary depth of 10 kilometers (6 miles), USGS said. Taiwan's Central Weather Administration recorded a magnitude of 6.4.

There were no immediate reports of deaths from the quake, though rescuers were still assessing damage.

Taiwan's fire department said 15 people were sent to the hospital for minor injuries. Among them were six people, including one child, who were rescued from a collapsed house in Nanxi District, Tainan city. The Zhuwei bridge on a provincial highway was reported to be damaged.

Last April, a magnitude 7.4 quake hit the island's mountainous eastern coast of Hualien, killing at least 13 people and injuring more than 1,000 others. The strongest earthquake in 25 years was followed by hundreds of aftershocks.

資料來源: CNN world
[原文連結](#)

平面及電子媒體的災情資料

World ▾ Business ▾ Markets ▾ Sustainability ▾ More ▾ My News 🔍 [Register](#)

Southern Taiwan hit by 6.4 magnitude quake, TSMC evacuates some factories

By Reuters

January 21, 2025 2:07 AM GMT+8 · Updated 13 hours ago

[Feedback](#)

[Summary](#) [Companies](#)

- Quake hits mountainous, rural area near city of Chiayi
- Hit shortly after midnight, reports of minor damage
- TSMC evacuates factories in central and southern Taiwan

TAIPEI, Jan 21 (Reuters) - A 6.4 magnitude earthquake struck a mountainous, rural area of Taiwan's south on Tuesday near the city of Chiayi, the island's weather administration said, with reports of minor damage.

Chipmaker TSMC said it had evacuated staff at its factories in central and southern Taiwan, and they were all safe.

The quake shook buildings in the capital, Taipei. The quake had a depth of 9.4 km (6 miles) with its epicentre in Dapu township in Chiayi county, and hit shortly after midnight, the weather administration said.

資料來源: Reuters

[原文連結](#)

報告結束，敬請指教。